




改善箇所説明図



不具合発生箇所

大型ウイングルーフ車において、車体に荷台を固定する作業時に、一時的に電気配線を固定する金具の締結ボルトを緩めたまま作業終了後に再締め付けをしていないものがある。

改善の内容

全車両、ハーネス固定金具の締結ナットを点検し、緩んでいるナットを再締め付けする。