

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年5月17日

リコール届出番号	5476	リコール開始日	令和6年5月20日
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 田中 俊和	問い合わせ先: コールセンター	TEL 0120-065-500
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型トラック等のシャシとボディーの締結部(前方)において、作業指示・確認が不適切なため、締結部品(ブラケットマウント)を固定する裏プレートが、トラックシャシのブレーキ配管を挟んでいる場合がある。そのため最悪の場合、ブレーキ作動時に片効きが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該裏プレート及びブレーキ配管を点検し、裏プレートがブレーキ配管を挟んでいた場合、当該両部品を新品に交換し、正規の取付状態に直す。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等: 全使用者を特定できているため、日整連の機関誌には掲載しない。 ・改善実施済車には、荷箱前面左下部にNo.5476ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-FRR90S2	フォワード	FRR90-7182642~FRR90-7193640 令和4年7月18日~令和5年9月4日	21	
	2RG-FRR90T2		FRR90-7192125~FRR90-7192442 令和5年6月13日~令和5年6月23日	5	
UDトラック	2PG-BRR90S1	コンドル	BRR90-7002949 令和4年9月6日	1	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年7月18日~令和5年9月4日	(計27台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。