

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年5月27日

リコール届出番号	5650	リコール開始日	令和7年5月28日
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 問い合わせ先: コールセンター 代表取締役社長 田中 俊和 TEL 0120-065-500		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(尾灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型トラックの後面に備える一体型灯火器において、設計時に取付位置の基準適合性の確認を怠ったため、尾灯照明部が自動車の最外側から400mmを超えて取り付けられ、保安基準第37条第3項に適合しない。		
改善措置の内容	尾灯照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるよう灯火器を移設する。または、尾灯照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となる灯火器に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	自動車技術総合機構の指摘による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等: 全使用者を特定できているため、日整連の機関誌には掲載しない。 ・改善実施済車には、荷箱前面左下部にNo.5650ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CD4CA	クオン	JNCMBM0C1NU072039 令和4年7月18日	1	
	2PG-CD4FA		JNCMBM0C1PU082203～JNCMBM0C3RU097028 令和5年7月17日～令和6年10月1日	3	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C2MU062916 令和3年7月20日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G8MU063751～JNCMB02G5NU072716 令和3年7月28日～令和4年7月25日	2	
	2PG-CG5CE		JNCMB02GXMU063587～JNCMB02G8NU072970 令和3年7月29日～令和4年7月5日	2	
	2RG-CD5EA		JNCCMC10C3NU075469～JNCCMC10C2NU075561 令和4年9月15日～令和4年9月21日	2	
	2RG-CD5FA		JNCCMC10C9PU083532 令和5年7月25日	1	
	2RG-CD5FE		JNCCMC10C4NU075092 令和4年9月9日	1	
	2RG-CG5FA		JNCCMC10G5PU076824～JNCCMC10G1PU083432 令和4年11月22日～令和5年10月3日	2	
	(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年7月20日～令和6年10月1日	(計15台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下6桁を基に区分けしてあります。